

LAPORAN KEMAJUAN TAPAK

1. MAKLUMAT

PROJEK	:	MEMBAIKPULIH ATAP GENTING DAN KAYU PERABUNG
NO. ADUAN	:	BB/7/6/4/26 – LEAKING ROOF AT GUEST AREA
LOKASI	:	1680-05-108, JALAN SAN PENG, KUALA LUMPUR
NAMA PENGADU	:	PN. YAZMEEN



2. PEMERIKSAAN KEBOCORAN BUMBUNG

Pemeriksaan

- Untuk melihat masalah dan aduan kebocoran bumbung dan zink diluar rumah yang dibuat oleh pemilik rumah.
- Untuk membuat anggaran barang dan kaedah yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah kebocoran luar rumah.

Cadangan

- Isu kebocoran atap dan zink luar rumah perlu ditangani bagi mengelakkan sebarang masalah yang tidak diingini berlaku.

3. KERJA-KERJA YANG DILAKSANAKAN

PEMBAIKAN BAHAGIAN LUAR RUMAH – KERJA ROOF TILES, GUTTER DAN KERJA CEILING BOARD

SKOP KERJA


- Membuka 7 keping zink metal deck lama yang telah rosak
- Memasang zink metal deck baru berukuran 0.47mm tebal sebanyak 7 keping
- Membuang aluminium foil dan dawai mata lama yang telah koyak dan rosak
- Memasang aluminium foil dan dawai mata yang baru
- Membuang metal deck, aluminium foil dan dawai mata lama
- Membuang ceiling board lama dan kayu manis ceiling dibahagian dapur yang telah reput
- Memasang ceiling board dan kayu ceiling baru
- Mengecat ceiling board baru dan lama dgn 2 lapisan cat
- Mengemaskini saluran air hujan - gutter yang mengakibatkan kebocoran pada ceiling dapur dan ruang tamu rumah
- Menyapu silicone atap pada skru yang mengakibatkan kebocoran pada bahagian dapur rumah


1.	GAMBAR SEBELUM	
		



2.

GAMBAR SEMASA





3.

GAMBAR SELEPAS



