

## LAPORAN KEMAJUAN TAPAK

### 1. MAKLUMAT

PROJEK	:	MEMBAIKPULIH ATAP GENTING DAN KAYU PERABUNG
NO. ADUAN	:	BB/06/06/04/2026 - LEAKING ROOF AT GARAGE
LOKASI	:	1680-04-107, JALAN SAN PENG, KUALA LUMPUR
NAMA PENGADU	:	EN. KHALID



## 2. PEMERIKSAAN

### Pemeriksaan

- Untuk melihat masalah dan aduan kebocoran bumbung luar rumah yang dibuat oleh pemilik rumah.
- Untuk membuat anggaran barang dan kaedah penyelesaian yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah kebocoran bumbung luar rumah.

### Cadangan





- Isu kebocoran bumbung luar rumah perlu ditangani segera bagi mengelakkan sebarang masalah yang tidak diingini berlaku.

## 3. KERJA-KERJA YANG DILAKSANAKAN

### PEMBAIKAN BAHAGIAN LUAR RUMAH – ATAP ZINK DAN ALUMINIUM FOIL

#### SKOP KERJA

- Membuka 7 keping zink metal deck lama yang telah rosak
- Memasang zink metal deck baru berukuran 0.47mm tebal sebanyak 7 keping
- Membuang metal deck, aluminium foil dan dawai mata lama
- Membuang aluminium foil dan dawai mata lama yang telah koyak dan rosak
- Memasang aluminium foil dan dawai mata yang baru
- Membuang metal deck, aluminium foil dan dawai mata lama

1.	GAMBAR SEBELUM	
		
		

<p>2.</p>	<p><b>GAMBAR SEMASA</b></p>	
		
		
<p>3.</p>	<p><b>GAMBAR SELEPAS</b></p>	
		